

## Уважаемые коллеги!

Доводим до вашего сведения, что с ноября 2022 года изменяется конструкция **радиаторных настроечных клапанов:**

- VT.020.N.04; VT.020.N.05

- VT.019.N.04; VT.019.N.05


Суть изменения - плунжер клапанов изготовлен из стеклонаполненного полиамида (РА66) - материала превосходящего по своим прочностным характеристикам латунь.

Модификация произведена с целью улучшения рабочих характеристик, а именно:

- Защиты от известкового налета
- Увеличения плавности и легкости регулировки
- Защиты регулировочного (внутреннего) шестигранника от срыва

Изменения так же затронули внешний вид клапана, он стал более обтекаемым.

**Габаритные и рабочие характеристики при этом остались прежними.**



Распил обновленного клапана.



Сравнение старой и новой модификаций.

**Просим учесть в вашей дальнейшей работе.**

**Спасибо за внимание.**